

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "СДАТРИУМ"
Климова Т.Н.

2021 г.



Многоквартирный жилой дом по адресу : г. Москва Ул. Архитектора Власова, д 8

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на Ремонтные работы оборудования лифтов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ _____ 2201,3 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 13,370 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1412,88 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	
										оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Ремонтные работы оборудования лифтов

Раздел 1. Ремонтные работы оборудования лифтов

1	ТЕРмР01-01-002-15 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Замена канатопедущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 (1 шт.)	2	219,55 166,38	48,18 5,33	439,1	332,76	96,36 11,06	17,91	35,82
2	Цена поставщика	Канатовидный шкив на лифте "MITSUBISHI" №8,4 (1) МАТ=31166/1,27*1,02*1,02	2	28725,56 31166/1,27*1,02*1,02		57451,12				
3	ТЕРм10-02-016-06 Приказ Министров России от 28.02.17 №259/лр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.)	20	189,85 112,01	43,95 4,43	3797	2240,2	879 88,60	10,1	202

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТССП-509-4569 Приказ Министров России от 28.02.17 №258/лр	Батарея аккумулятора: АКБ-65 12В/65 А/ч (шт.)	20	864,8						
5	ТЕРмр01-01-011-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Замена башмака (1 башмак)	40	75,08 72,89			3003,2	2915,6	7,94	317,6
6	Цена поставщика	Башмак дверей кабины лифта "MITSUBISHI" (шт.) MAT=1200/1,27*1,02*1,02	40	110,78 1200/1,27*1,02*1,02			4431,2			
7	ТЕРмр01-01-005-08 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Замена порога Двери шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг Прим замена роликов дверей шахты (1 порог)	15	141,17 136,48	0,6	2117,55	2047,2	9	16	240
8	Цена поставщика	Ролик дверей шахты лифта "AXEL" (шт.) MAT=1900/1,27*1,02*1,02	15	175,4 1900/1,27*1,02*1,02		2631				
9	ТЕРр67-8-1 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Смена светильников с лампами накапивания (100 шт.)	0,1 10/100	6836,08 857,14	0,94 0,41	683,61	85,71	0,09 0,04	89,1	8,91
10	ТССП-509-0767 Приказ Министров России от 28.02.17 №258/лр	Светильники с лампами накапивания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 (шт.)	-10	59,78		-597,8				
11	ТССП-509-5573 Приказ Министров России от 28.02.17 №258/лр	Светильники люминесцентные потолочные ВАТ 1x36 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком (шт.)	10	1157,98		11579,8				
12	ТЕРмр01-01-011-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Замена башмака (1 башмак)	10	75,08 72,89		750,8	728,9		7,94	79,4
13	Цена поставщика	Башмак дверей кабины лифта "AXEL" (шт.) MAT=1650/1,27*1,02*1,02	10	152,32 1650/1,27*1,02*1,02		1523,2				
14	ТЕРмр01-01-011-02 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Замена вкладыша башмака (1 вкладыш)	16	112,11 108,84		1793,76	1741,44		12	192
15	Цена поставщика	Вкладыш башмака направляющих кабины лифта "MITSUBISHI" (шт.) MAT=4250/1,27*1,02*1,02	16	392,34 4250/1,27*1,02*1,02		6277,44				
16	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного Датчиков, работа лифтов: одиночная Прим замена энкодера на лифте "MITSUBISHI" №4 (1 датчик)	1	47,54 46,16		47,54	46,16		5,21	5,21

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Цена поставщика	Энкодер лифта "MITSUBISHI" (шт.) МАТ=62500/1,27*1,02*1,02	1	5769,74 62500/1,27*1,02*1,02 2		5769,74				
18	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Замена ограничителя скорости ПРИМ Замена масленок на лифтах "MITSUBISHI" (1 ограничитель) Масленка лифта "MITSUBISHI" (шт.) МАТ=3500/1,27*1,02*1,02	20	87,25 82,47	2,31	1745	1649,4	46,2	8,45	169
19	Цена поставщика		20	323,11 3500/1,27*1,02*1,02		6462,2				
20	ТЕРмр01-01-016-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Замена фотодатчика реверса (1 фотодатчик) Фотозавеса двери лифта "AXEL" (шт.) МАТ=63950/1,27*1,02*1,02	2	203 197,09		406	394,18		21,47	42,94
21	Цена поставщика		2	5903,6 63950/1,27*1,02*1,02 2		11807,2				
22	ТЕРмр01-01-011-02 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Замена вкладыша башмака (1 вкладыш) Вкладыш башмака направляющих кабины лифта "MITSUBISHI" (шт.) МАТ=3800/1,27*1,02*1,02	10	112,11 108,84		1121,1	1088,4		12	120
23	Цена поставщика		10	350,8 3800/1,27*1,02*1,02		3508				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Монтаж оборудования										
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										
Итого с коэффициентом перевода в текущие цены на Апрель 2021 г по МО К=11,27 СМР										
НДС 20%										
ВСЕГО по смете										

Составил: Иваницкая Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Савченко Е.Г.